


(観音寺) 基幹・環境整備(衛生対策)

工事期間 令和2年6月 ~ 令和2年10月(トイレ改修)
令和2年6月 ~ 令和2年11月(空調改修)

工事範囲



工事内容

附属学校の建物は昭和41~61年に整備されたものが多く、トイレは和式大便器や湿式床のままで、ウイルス感染リスクが高い状況にあったため、感染リスク低減を目的に洋式大便器の設置、乾式床への改修等を行った。

また、特別支援学校高等部校舎の空調設備は、設置後21年が経過しているため、衛生環境の改善を目的として更新を行った。

改修前



改修後

